

T 185
Schnellidrehbank

TYPE - CARTE

Com.-Nr. 5151
Fabrikations-Nr. 242/12.



Maschinenfabrik A.G. Reiden vorm. H. Bossart

Kunde: Motosacoche S.A. Genève

Fant

MASCHINEN - UND WERKZEUFABRIK A.G., REIDEN

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES S.A., REIDEN

(Scherzer & Cie)

A c h t u n g !

A t t e n t i o n !

Die vorliegende Betriebsanleitung la présente instruction de service dient zur Instruktion für die Aufwart der opérateur pour la mise en opération und Bedienung unserer vice et la conduite de notre tour Schnelldrehbank "T 185". rapide "T 185".

Wir empfehlen unseren Kunden dringend, dem an der Drehbank Arbeitenden clientèle de remettre cette inden diese Anleitung zum genauen Studium zu übergeben, um eine fehlerlose Bedienung zu garantieren. Nur bei einwandfreier Bedienung und Behandlung der Drehbank können wir unser Garantieverpflichtungen nachkommen.


Nous recommandons instamment à nos clients de remettre cette instruction à l'ouvrier utilisant ce tour pour qu'il l'étudie attentivement, afin d'assurer de sa part une conduite correcte de cette machine. Ce n'est que sous réserve d'un service et d'une manutention à tous égards corrects du tour que nous sommes en état de satisfaire à nos engagements relatifs aux garanties.

MASCHINEN- UND WERKZEUGFABRIK AG
vorm. H. Bossart - R e i d e n

Ateliers de Constructions
Mécaniques S.-A.
ci-devant H. Bossart - R e i d e n

Maschinentransport :

Fagon de transporter la machine



MACHINENTRANSPORT : Fagon de transporter la machine

Drehleistung Längs auf 1 m Höhe	kg. Netto kg. net	kg. Brutto kg. brutto
1000	1700	2200
1500	1850	2350

Auspicken der Maschine :

Bei saemkissiger Verpackung erfolgt der Versand in einer Kiste. Die Kiste ist durch starke Holzseckrauben zusammengehalten und der Deckel ist wie sicher gekennzeichnet. Beim Auspacken wird zuerst der Deckel abgeschrägt und dann die Sitzauflinde, sodass die Maschine zum schluss auf dem Kistenboden festgeschraubt steht (?). Nach Entfernen der Verbindungs-schrauben zwischen Kistenboden und Maschinenfüßen, kann die Maschine vom Kistenboden abgehoben werden. Beim Auspacken der Maschine ist der Inhalt der Sendung laut dem beigefügten Pack-zettel sofort zu prüfen und fehlende Teile zu reklamieren. Die auf dem Transport *) evtl. verursachten Beschädigungen der Maschine sind bei den zuständigen Transportbehörden zu melden wegen Schaden-ersatzanspruch.

Transport der Maschine zum Aufstellungsor:

Ist kein Laufkran zur Verfügung, kann die Maschine auf Dreieckrol-ler oder einfachen runden Eisen-stangen zum Fundament gerollt wer-den. Beim Krantransport wird zwi-schen Spanfangschale und Maschinen-bett ein Holzbalken geschoben und ein genügend starkes Seil um die-ses zwischen den beiden Bettwän-den gezogen (F). Damit die Maschine beim Hochziehen nicht umkippen kann, muss das Seil mit Holzzwi-schenlagen zwischen den Bettwän-den gesichert werden. Die Aufhängung soll nach der beigefügten Skizze (Seite 3) erfolgen. Der Wangenschlitten und der Reitstock müssen während des Transportes auf dem Bett festgeklemmt werden.

*abhanden gekommenen Teile, sowie
die

Déballage de la machine :

Pour l'expédition par voie maritime, la machine est emballée dans une caisse assemblée au moyen de ro-bustes boulons et vis à bois, et dont le couvercle est bien marqué comme tel. Au déballage, on dévissera d'abord le couvercle, puis les parois latérales de la cuisse, de sorte que la machine se trouvera en définitive boulonnée et fixée sur le fond de la caisse (f). Après avoir enlevé les boulons retenant les pieds de la machine au fond de la caisse, la machine peut alors être dégagée du fond, et soulevée. Le contenu de l'envoi est à vérifier lors du déballage, d'après le bulle-tin joint à réclamer immédiatement. Les détériorations éventuelles à la machine survenues en cours de trans-port sont à signaler aux entreprises de transport que cela concerne, en vue des dommages-intérêts auxquels on peut prétendre.

Transport de la machine jusqu'à son emplacement de montage:

Si l'on ne dispose pas d'un pont-roulant, la machine sera déplacée sur des rouleaux, des glissières, ou sur des simples barres de fer cylindriques, pour l'amener jusqu'à la fondation. Si l'on peut utiliser un pont-roulant, on intercalera entre la cuvette de réception des copeaux et le banc du tour une poutre en bois, et on enroulera autour de celle-ci, entre les deux parois du banc, (F), une corde suffisamment solide. Pour que la machine ne puisse pas basculer en la soulevant, la corde devra être assurée au moyen de coins en bois, entre les parois du banc. La suspension doit se faire d'après le croquis de la page 3. Le chariot et la poupe mobile doivent être serrés à fond sur la banc, pen-dant le transport.

Maschinenfabrik A.G. Reiden vorm. H. Bossart

bei 750 Spw. 2195


bei 1000 Spw. 2445

bei 1500 Spw. 2945

1000 Spw.

1500 Spw.

750 Spw.



Fundamentplatte
nach Bodenbe-
schaffenheit

052
802

802
052

002
08

002
052

052
002

002
052

725

1010

510

60

1960

2210

2710

1010

60

1960

2210

2710

1010

150

120

90

60

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

150

120

90

60

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

150

120

90

60

30

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25


25

25

25

25

25



Raumbedarf 300

600

300

600

300

600

300

600

300

600

300

600

300

600

300

600

300

600

300

600

300

600

300

600

Aussparung für
Kabel - Anschluss

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

250

Platte für Stellschraube
Mitte Maschine

100

250

250

250

250

M A S C H I N E U M O N T A G E

-7-

Aufsetzen der Maschine auf das Fundament:

Nachdem die Verpackung entfernt ist, wird die Maschine auf das bereits vorher erstellte vorschriftsmässige Fundament (siehe beiliegende Zeichnung Seite 5) aufgestellt. Vor dem Aufsetzen der Maschine auf das Fundament ist zu beachten, dass der Zement des Fundamentes abgebunden ist, und die 4 Fundamentschrauben in die für diese vorgeschriebenen Löcher passen. Die Lage der 4 Löcher für die Fundamentschrauben im Maschinenbett ist auf dem Bild (Seite 12) zu sehen. Bei jeder der 4 Fundamentschrauben sitzt eine Regulierschraube zum bequemen Ausrichten der Maschine. Unter die 4 Regulierschrauben ist auf das Fundament je eine Eisenplatte zu legen, damit sich die Spitze der Regulierschraube beim Einstellen nicht in das Fundament eindrückt.

Reinigen der Maschine.

Wenn die vorgenannten Vorschriften erfüllt sind, und die Maschine auf dem Fundament steht, muss das Rostschutzfett von den blanken Teilen der Maschine entfernt und die Maschine von sämtlichem Schmutz gereinigt werden. Das Rostschutzfett ist mit einem Putzlappen abzuwischen. Der Rest lässt sich mit einem mit Petrol getränkten Putzlappen leicht entfernen. (Siehe Ergänzung auf Seite 8: "Besondere Beachtung bei längerer Transportdauer".)

Ausrichten der Maschine.

Das Ausrichten des Maschinenbettes erfolgt nach der beigefügten Prüfungsanleitung nach Fig. la, lb und lc; es sind die bei der Abnahmeprüfung festgestellten Fehler beim Ausrichten der Maschine zu grunde zu legen. Wie bereits erwähnt, erleichtern die 4 Regulierschrauben das Ausrichten des Maschinenbettes.

Montage de la machine :Mise en place sur la fondation:

Après que l'emballage aura été enlevé, la machine sera placée sur la fondation qui a été préparée à l'avance, conformément aux données (Voir le dessin de la page 5). Avant de poser la machine sur la fondation, il faut s'assurer que le ciment (béton) de la fondation s'est bien aggloméré, et que les 4 boulons de fondation s'adaptent bien aux trous ménagés pour eux dans la fondation. La position des 4 trous pour les boulons de fondation, dans le socle de la machine, est visible sur la Figure de la page 12. A côté de chacun de ces boulons, on a placé une vis de réglage permettant le centrage aisément de la machine. On placera en outre, sous les 4 vis de réglage, une petite plaque de fer sur la fondation, de manière que la pointe des vis de réglage, lors de l'ajustement et du centrage, ne vienne pas s'enfoncer dans la fondation.

Nettoyage de la machine:

Les prescriptions précédentes étant remplies, et la machine reposant sur la fondation, la graisse de protection contre la rouille doit être enlevée de dessus les parties nues de la machine, et celle-ci nettoyée de toutes traces de crasse et de saleté. La graisse antirouille est à enlever au moyen d'un chiffon, et ce qui reste encor adhérent s'enlèvera facilement au moyen d'un chiffon imbibé de pétrole. (Voir les indication complémentaires à la page 8: "Nettoyage de la machine".)

Centrage de la machine.

Le centrage du socle de la machine s'effectue en suivant les instructions de vérification annexées, d'après les Fig. la, lb et lc. Ce sont les erreurs constatées lors des essais de réception qui doivent être prises en considération en procédant au centrage de la machine.

Untergießen der Maschinenfüsse nach den Ausrichten.

Sobald die Maschine ausgerichtet ist, wird der Maschinenfuß mit nicht zu dünnem Zement (Mischungsverhältnis Zement zu Sand 1 : 3) untergossen. Erst wenn das Fundament vollständig getrocknet ist, werden die 4 Fundamentsschrauben angezogen. Durch eine nachfolgende Kontrolle ist die Längs- und Querlage des Maschinenbettes nochmals nachzuprüfen.

Zur besonderen Beachtung bei längerer Transportdauer.

Vor dem Versand werden unsere Maschinen, je nach dem Bestimmungsort und der Dauer des Transportes, nach den neuesten Erfahrungen der Schmiertechnik präpariert. Leider ist es, trotz der grössten Vorsicht beim Präparieren und trotz bester Verpackungsart möglich, dass die klimatischen Einflüsse Korrosionsscheinungen hervorrufen. Durch die längere Dauer des Transportes kann es vorkommen, dass das konservierende Mittel, welches das Kondenswasser der in den Getriebekästen (Spindelkasten, Nortonkasten, Schlosskasten) befindlichen Luft abstosst, an irgend einer Stelle Anlass zu Korrosionsscheinungen gibt. Auch findet man bei der Ankunft nach längerem Transport in den Oelsäcken der Getriebekästen Wasserreste, die von der wasserabstossenden Wirkung des Konservierungsmittels und der Abkühlung der warmen Luft herführen.

Dieses Kondenswasser darf unter keinen Umständen in den Oelkreislauf gelangen und es ist deshalb erforderlich, die Maschine, auf Grund dieser Betrachtung, vor der Inbetriebnahme einer gründlichen Revision zu unterziehen.

- 8 -
Soulée du béton, sous les pieds de la machine, après le centrage.

Dès que la machine aura été centrée, on coulera les pieds, c'est à dire le socle, avec du béton pas trop liquide (Mélange dans le rapport de 1 partie de ciment pour 3 parties de sable). Ce n'est qu'une fois que la fondation aura entièrement séché que l'on serrera à fond les 4 boulets de fondation. Par un nouveau contrôle subséquent, on vérifiera encore la position longitudinale et la position transversale du banc de la machine.


A quoi il faut faire particulièrement attention en cas d'un transport de longue durée:

Avant l'expédition, nos machines sont traitées et préparées d'après les expériences les plus récentes de la technique du graissage, selon la durée du transport et le lieu de destination. Malheureusement, et malgré toutes les précautions prises lors de cette préparation, ainsi qu'à l'emballage, il n'est pas exclu que les influences climatiques entraînent des phénomènes de corrosion. Par suite d'un transport de longue durée, il peut arriver que l'agent de conservation qui refoule l'eau de condensation contenue dans l'air enfermé dans les boîtes de vitesse (boîte de la poupée, boîte Norton, boîte des embrayages) puisse donner lieu à des phénomènes de corrosion, à tel ou tel endroit. On trouve aussi, à l'arrivée, et après un long transport, des traces d'eau dans les bains d'huile des boîtes de vitesse, qui proviennent de l'effet du refoulement d'eau provoqué par l'agent de conservation, et aussi du refroidissement de l'air chaud. Cette eau de condensation ne doit à aucun prix pénétrer dans le circuit d'huile, et il est par suite indispensable, sur la base de cette considération de soumettre la machine à une révision très conscientieuse.

Schmierplan

卷之三

Plants and gardens



S C H M I E R P L A N-10-Achtung:

Die Maschine ist bei Verband ohne Öl, jedoch sind die Rollenlager des Hauptantriebmotors mit Külzlaerfett für 10 Jahre versehen.

Vor Inbetriebnahme, ist die Maschine nach den in den umstehenden Schmierplan (Seite 11) gegebenen Vorschriften mit dem passenden Öl und der vorgeschriebenen Oelmenge zu versiehen. Erst dann, wenn alle Schmierstellen mit Öl versehen sind und der Oelstand bis Mitte Schauglas reicht, kann die Maschine angelassen werden.

Vor dem erstmaligen Einschalten der Maschine, (Leerlauf auf der kleinsten Tourenzahl), ist darauf zu achten, dass man alle Bewegungen der Maschine erst von Hand durchprobiert, dass die Schmierpumpen sowohl im Vorlauf, als auch im Rücklauf wirklich Öl fördern. Es ist möglich, dass die Schmierpumpen nach längrem Stillstand vollständig entleert sind und sich erst während der erstmaligen Einschaltung der Maschine mit Öl füllen müssen. Die durch die Schmierpumpen hervorgerufene Oelbewegung kann gut durch die Oelschaugläser beobachtet werden.

Reinigen der Oelbehälter in Spindelkasten, Nortonkasten und Schlosskasten.

Ist die Maschine täglich 8 Std. in Betrieb, so ist der erste Oelwechsel nach 5 Monaten Betriebsdauer vorzunehmen, bei Tag- und Nachschicht nach 3 Monaten.

Plan de graissage et de lubrification.Attention!

La machine ne contient pas d'huile lors de l'expédition, mais toutefois les paliers à rouleaux du moteur d'entraînement principal sont pourvus de graisse consistante pour paliers, suffisante pour les 2 premières années de service.

Avant la mise en service, la machine doit être pourvue de l'huile de la qualité prescrite, et cela en quantité suffisante, selon le plan de graissage ci-après (Page 11) et les prescriptions qu'il contient. Ensuite seulement, et une fois que tous les endroits de graissage auront été huilés et graissés, et que le niveau d'huile atteindra le milieu du regard de contrôle du niveau, la machine pourra être mise en marche.

Avant le premier embrayage de la machine (marche à vide à la vitesse la plus réduite) il faut veiller à ce que tous les mouvements de la machine aient été d'abord essayés à la main, et à ce que toutes les pompes de graissage soit au refoulement, soit au retour de l'huile, engendrent effectivement une circulation de l'huile. Il est en effet possible, qu'après un arrêt prolongé les pompes de lubrification se soient vidées, et ne se remplissent à nouveau que pendant la première mise en marche de la machine. La circulation d'huile engendrée par les pompes de graissage peut être aisément observée à travers les fenêtres en verre ménagées à cet effet.

Nettoyage des récipients d'huile dans la poupée fixe, la boîte Norton et la boîte des embrayages du tablier.


Si la machine fonctionne 8 heures par jour, il y aura lieu de procéder au premier renouvellement de l'huile après 5 mois de service, et après 3 mois déjà, si la machine fonctionne jour et nuit.

Waschmaschinenfahrer A.O. Reihen vorne, H. Besser

CHRONIQUE POLITIQUE ET LITTÉRAIRE

Bedienungselemente

Les organes de conduite



- 1) Hebel zum Einstellen der Hauptspindel - Tourenzahl in Verbindung mit den Hebeln 2 und 3.
- 2) Hebel wie 1 und 3.
- 3) Hebel wie 1 und 2.
- 4) Schild zum Einstellen der Hebel 1,2,3; für die Hauptspindel-Tourenzahlen.
- 5) Sechskant zum Einstellen des Hauptspindellagers.
- 6) Schnittgeschwindigkeits-Schieber zum Einstellen der Hauptspindel-Tourenzahlen bei gegebenem Werkstückdurchmesser.
- 7) Impuls-Druckknopf. Um das Umschalten der Hebel 1,2 und 3 zu erleichtern, kann man durch kurzes Tupfen auf den Impulsdruckknopf den Motor in langsame Auslaufbewegung versetzen. Es ist jedoch während der Schaltung darauf zu achten, dass sich das Getriebe auch wirklich im Zustande des Auslaufen befindet. Wird während des Laufes der Maschine geschaltet, so werden die Zahnflanken beschädigt. Bei Impulsgabe Hebel 24 links od. rechts (nicht in Mitte) stellen.
- 8) Umsteuerhebel für Rechts- und Linksgewinde. Beim normalen "Vorschubdrehen" gegen die Spindelstockseite steht der Umschalthebel auf Stellung: "Linksgewinde".
- 9) Hebel zum Einstellen von Vorschub und bei Zoll-, Modul- und Millimeter-Gewinde in Verbindung mit den Hebeln 10, 11, 12 und 13.
- 10) Hebel wie 9 in Verbindung mit Hebel 9, 11, 12 und 13.
- 11) Hebel wie Hebel 9 in Verbindung mit Hebel 9, 10, 12 und 13.
- 12) Hebel wie Hebel 9 in Verbindung mit Hebel 9, 10, 11 und 13.
- 13) Hebel zum Einstellen der Norton-Schwinge für Vorschub und Gewinde schnäiden in Verbindung mit Hebel 9, 10, 11 und 12.
- 12) Levier comme 9, en combinaison avec les leviers 9, 11, 12 et 13.
- 13) Levier pour l'ajustement du levier oscillant de la boîte Norton, pour l'avance et la taille des filetages, en combinaison avec les leviers 9, 10, 11 et 12.
- 1) Levier pour l'ajustement du nombre de tours de la broche principale, en combinaison avec les leviers 2 et 3.
- 2) Levier comme 1) et 3).
- 3) Levier comme 1) et 2).
- 4) Taillier pour l'ajustement des leviers 1,2 et 3; pour le réglage du nombre de tours de la broche principale.
- 5) Serou à 6 pans, pour l'ajustement du palier de la broche principale.
- 6) Manette-tiroir pour l'ajustement de la vitesse de coupe, et réglant le nombre de tours de la broche principale, pour un diamètre donné de la pièce à usiner.
- 7) Bouton-poussoir d'impulsion. Pour faciliter la commutation des leviers 1, 2 et 3, on peut, en appuyant par intermittence sur le bouton-poussoir d'impulsion, faire démarrer lentement le moteur, qui s'arrête ensuite de lui-même. Il faut cependant veiller, pendant l'embrayage, à ce que le réducteur de vitesse se trouve aussi réellement dans l'état lui permettant de s'arrêter de lui-même. Si l'on embraye pendant la marche de la machine, les flancs de la denture risquent de se détériorer. En donnant les impulsions, le levier 24 est à manoeuvrer à gauche ou à droite, et ne doit jamais rester sur la position médiane.
- 8) Levier de commutation pour filetages à droite et à gauche. Lors du tournage normal "à l'avance", contre le côté de la poupée fixe, le levier de commutation se trouvera être sur la position: "Filetage à droite".
- 9) Levier pour l'ajustement de l'avance, et pour les filetages au pouce au module et au millimètre, en combinaison avec les leviers 10, 11, 12 et 13.
- 10) Levier comme 9), en combinaison avec les leviers 9, 11, 12 et 13.
- 11) Levier comme 9), en combinaison avec les leviers 9, 10, 12 et 13.
- 12) Levier comme 9), en combinaison avec les leviers 9, 10, 12 et 13.
- 13) Levier pour l'ajustement du levier oscillant de la boîte Norton, pour l'avance et la taille des filetages, en combinaison avec les leviers 9, 10, 11 et 12.

- Maschinenfabrik A.G. Reiden vorm. H. Bossart
- 14) Schilt zum Einstellen der Hebel 9, 10, 11, 12 und 13 für Zollgewinde, Millimeter-Gewinde, Modul-Gewinde und der Längs- und Plangangs.
 - 15) Klappbare am Kettriemenantrieb und Motorantrieb. 2 Pcs.
 - 16) 4 Spannplatten.
 - 17) 4 Regelverschrauben.
 - 18) Überlastungskupplung wirkt nur beim Vorschubdrehen und schützt das Getriebe des Schlosskastens bei richtiger Einstellung (siehe Vorschrift Seite 21) bei eventuellem Anstoßen des Wangenschlittens, (Siehe Seite 22), sowie beim Anschlagdrehen.
 - 19) Einstellbarer Endausschalter für den Wangenschlitten beim Vorschubdrehen und Gewindeschneiden in Richtung Spindelstockseite. (Einstellung des Endausschalters siehe Seite 19 und 20)
 - 20) Verstellbarer Begrenzungsschlag mit Mikrometer-Einstellung.
 - 21) Handrad zum Verstellen des Wangenschlittens
 - 22) Ziehknopf für Halbierung der Vorschübe
 - 23) Hebel zum Einstellen des Vorschubes auf Längs- und Plangang, sowie zum Einrücken der Leitspindelmutter.
 - 24) Hebel am Monokontroller zum Anlassen und Abstellen der Maschine, sowie für Drehrichtungswechsel der Hauptspindel
 - 25) Reversierhebel für Leitspindel. Beim Gewindeschneiden ist nur zu schalten, wenn die Arbeitsspindel weniger als 150 T.p.M. läuft. Beim Schneiden von Gewinde mit einer Steigung von mehr als 7 mm, 3,5 Gg. à l'e oder 2,5 Modul ist vorteilhaft die Tourenzahl der Arbeitsspindel unter $n = 100$ T.p.M. zu nehmen oder aber mittels des Hebels 24 am Monokontroller die Maschine umzukehren.
 - 26) avec pas de plus de 7 mm, de 3,5 pas sur 1 pouce anglais ou de 2,5 modules, il y a avantage à régler la vitesse de la broche principale en-dessous de $n = 100$ T/min. ou alors, au moyen du levier 24 sur le mono-controllor de
 - 14) Plaquette pour l'ajustement des leviers 9, 10, 11, 12 et 13, pour filetages au pouce, filetages au millimètre, filetages au module, et pour l'ajustement des avances longitudinales et transversales (au dressage).
 - 15) Poche rabattable donnant accès à l'entraînement par courroies trapézoïdales et au réservoir d'huile de la boîte du changement de vitesses.
 - 16) 4 boulons de fondation.
 - 17) 4 Vis de réglage.
 - 18) Manchon de sûreté, en cas de surcharge, agissant seulement lors du tournage à l'avance, et qui protège les pignons de la boîte d'embrayage, s'il est ajusté correctement (Voir prescriptions de la page 22) vis à vis du heuréventuel du chariot (Voir pat 22), de même que lors du tournage avec butées (taquets-tou-
 - 19) Interrupteur de fin de course à position réglable, pour le chariot du banc, lors du tournage avec avance automatique et lors du filetage de pas de vis, dans le sens du côté de la poupée. (Pour l'ajustement de l'interrupteur de fin de course, voir pages 19 et 20).
 - 20) Taquet-limite déplaçable, avec ajustement micrométrique.
 - 21) Volant à main pour le déplacement du chariot du banc.
 - 22) Bouton à tirage, pour réduction à la moitié de la valeur des avances.
 - 23) Levier pour l'ajustement des avances lors du chariotage longitudinal et du dressage au plateau, de même que pour l'embrayage de l'écrou de la vis-mère.
 - 24) Levier du mono-controller, pour le démarrage et l'arrêt de la machine, de même que pour le renversement du sens de marche de la broche principale.
 - 25) Levier de renversement pour la vis-mère. Lors du filetage de pas de vis, ce levier n'est à enclencher que lorsque la broche principale tourne à moins de 150 t/min. Dans le cas de filetage de pas de vis

- 26) Handkurbel zum Verschieben des Planschlittens
- 27) Sinstell-Nomius für Planschieber-Zustellung
- 28) Nasedrehvorrichtung
- 29) Hebel zum Feststellen des Tierschafthalters
- 30) Handkurbel zum Verschieben des Werkzeugschlittens
- 31) Sinstell-Nomius für Werkzeugschlitten Zustellung
- 32) Druckknopfschalter für Kühlwasserpumpe
- 33) Bremse zum Feststellen des Wangenschlittens
- 34) Schrauben zum Festklemmen des Reitstockes
- 35)
- 36) Spindel für Querverstellung des Reitstockes.
- 37) Hebel zum Festklemmen der Reitstockpinole.
- 38) Handrad zum Zstellen der Reitstockpinole.
- 39) Ampéremeter für Leistungskontrolle.
- 40) Deckel zum Freilegen der Kabelanschlüsse am Hauptantriebsmotor und zum Nachstellen der beiden rechts und links am Antriebsmotor angebrachten Staufferbüchsen.
- 41) Spanfang- und Kühlwasserschalt
- 42) Kühlwasserpumpe
- 44) Deckel zum Reinigen des Kühlwasserkastens
- 46) Zangenspannvorrichtung
- 26) Manivelle à main pour le déplacement du chariot transversal.
- 27) Vernier d'ajustement pour l'avance du chariot porte-outil transversal.
- 28) Dispositif d'arrosage.
- 29) Levier pour le blocage du porte-outil quadrangulaire
- 30) Manivelle pour le déplacement du chariot porte-outil.
- 31) Vernier d'ajustement pour l'avance du chariot porte-outil.
- 32) Interrupteur à bouton-poussoir pour la pompe d'émulsion de refroidissement.
- 33) Frein pour le blocage du chariot du banc.
- 34) Vis de blocage de la poupée mobile.
- 35)
- 36) Tige filetée pour le déplacement transversal de la poupée mobile
- 37) Levier pour le blocage de la contre-pointe de la poupée mobile.
- 38) Volant à main pour l'avance de la contre-pointe de la poupée mobile.
- 39)
- 40) Couvercle permettant de dégager les raccordements de câble au moteur d'entraînement principal, ainsi que pour la manutention des deux graisseurs Stauffer à gauche et à droite du moteur.
- 41) Cuvette recueillant les copeaux et l'émulsion de refroidissement.
- 42) Pompe d'émulsion de refroidissement.
- 44) Couvercle permettant le nettoyage du récipient de l'émulsion de refroidissement
- 46) Dispositif de serrage par pinces.

BEDIENUNG - FÜHRUNG

Anschluss der elektr. Ausrüstung an das Netz:

Die Anschaltung auf dem Transformatorplatte (Page 11) ist mit dem Hebel 24 abzuschalten, dabei ist zu beachten, dass der Motor in den Rechtslauf geschlossen wird. Die Hauptförderung des Motors ist dann nur zu abschliessen, wenn die Hauptspindel vorwärts (rechtslauf) läuft, sobald der Hebel 24 in der auf Seite 27 bezeichneten Stellung für Rechtslauf steht.

Achtung vor dem Einschalten der Maschine:

Ist die Maschine nach der beiliegenden Schmiervorschrift zu ölen. Das Schalten der Hebel für den Geschwindigkeitswechsel ist nur im Stillstand oder im langsamen Auslauf der Maschine vorzunehmen. Beim elektrischen Bremsen ist es vorteilhaft, sich mit der Handhabung des Hebels 24 vertraut zu machen. Es hat keinen Zweck auf den Hebel 24 stark zu drücken oder denselben mit grosser Kraft zu ziehen. Der Hebel 24 ist nur zur Kontaktgabe und hiervor genügt ein leichter Druck. Bei Bremsen ist auch die Dauer der Kontaktgabe mit dem Hebel 24 wichtig. Bei zu langer Kontaktgabe wechselt nämlich der Motor seine Drehrichtung und die Hauptspindel läuft zurück. Auch soll die Hauptspindel nicht durch zu lange Kontaktgabe mit einem Ruck still gesetzt werden, sondern man soll sich angewöhnen, das Stillsetzen schleichend vorzunehmen. Es schont das Getriebe.

Schutz vor Ueberlastung des Spindelstockgetriebes:

Wir liefern für die Leistungskontrolle als Sonderzubehör gegen einen Mehrpreis einen Ampere- oder Wattmeter mit einer Aufnahmeverrichtung.

PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE DE LA TRANSMISSION PAR ENGRÈNAGES ENTRAINANT LA POUPEE MOTRICE

Successivement de l'équipement électrique il faut d'abord d'alimentation. Ce n'est pas à effectuer d'autre chose que des opérations qui se trouvent dans le tableau de l'intérieur de la machine (Page 11). Il y a lieu, tout à fait évident, de veiller à ce que le levier principal soit correctement raccordé, ce qui sera le cas si la broche principale du tour tourne en avant (sens à droite) dès que le levier 24 est placé dans la position indiquée à la page 27, et correspondant à la marche à droite.

Attention ! Avant de faire démarrer la machine, il faut que celle-ci ait bien été huilée et graissée en suivant les prescriptions de lubrification ci-annexées. L'embrayage des leviers pour le changement des vitesses n'est à effectuer que lorsque la machine sera arrêtée, ou qu'elle sera lentement en train de s'arrêter. Pour le freinage électrique, il est recommandable de se familiariser avec la manutention du levier 24. Il n'y a aucune raison de peser trop fortement sur le levier 24, ni de le rôle d'un contacteur, et une très faible pression suffit. Pour le freinage, la durée de l'impulsion de contact au moyen du levier 24 est tout aussi importante. Une durée de contact trop prolongée a pour effet de renverser le sens de rotation du moteur et la broche principale tournera alors en sens inverse. (en arrière) De même, il ne faut pas que la broche principale soit immobilisée par un mouvement brusque ou une secousse, en cas de contact prolongé, mais il faut au contraire s'habituer à l'immobiliser lentement et progressivement, ceci pour ménager les engrèges.

Protection contre la surcharge de la transmission par engrenages entraînant la poupée motrice.
Nous livrons à titre d'équipement accessoire, moyennant un supplément de prix, un ampèremètre ou un wattmètre avec son dispositif de fixation pour le contrôle de la puissance absorbée.

Die Laufleitung der Arbeitsspindel ist am vertikalen Rahmenfest, und sich jetzt fechts- und linksdrehende, also vorwärts, also Rechtsdrehung. Mit Linkslaufplatte kann man den Hebel 8 auf "Linkslauf" stellen und läuft werden. Die Laufrichtung der Hauptspindel kann aber auch über die Schaltstellen mittels des Hebels 24 vom Linkslauf zu rechtsdrehen, (siehe Abschnitt Anlagen, Abbildungen und Bremsen der Maschine, S. 25).

Linkslauf der Hauptspindel.

Sobald es bei irgend einer Dreharbeit erforderlich ist, dass die Hauptspindel links laufen muss, so muss die Maschine zuvor still gesetzt werden. Sodann wird der Hebel 24 des Monokontrollers sofort in die äusserste rechte Schaltstellung gebracht, in Richtung gegen den Arbeitssstand leicht gezogen, Kontakt gegeben und losgelassen. Der Hebel geht dann wieder automatisch in die Betriebsstellung (auf der rechten Seite) zurück.

Stillsetzen beim Linkslauf

Soll die Maschine stillgesetzt werden, so gibt man durch den Hebel 24 auf der rechten Seite noch der Maschinennmitte hin Kontakt. Die Maschine steht sofort still. (Siehe Bremsen der Maschine, Seite 25).

Anzahl und Grösse der Hauptspindeldrehzahlen:

Mit dem Spindelstockgetriebe sind folgende 20 Hauptspindeldrehzahlen pro Minute einzustellen: 20-26-32-39-49-62-78-95-120-153-190-235-295-375-468-575-695-885-1100-1350.

Vorschub und Gewindeschneiden

Mit Hilfe des Norton-Getriebes erhält man:

30 Millimetergewinde von 1-14 mm
30 Zollgewinde von 2-28 Gg/l"
15 Modulgewinde 0,25-3,5 Modul
36 Vorschübe von 0,05-1,4 mm
Umstecken der Wechselräder für hohe Steigungen. Siehe Anmerkungen über "Überlastungskupplung" (S. 22), "Der verstellbare Begrenzungsschlag" (S. 20) und "Endausschaltung"

de vitesse Norton, on réalise: 30 filetages au millimètre de 1 à 14 mm 30 filetages au pouce, de 2-28 pas par pouce anglais, 15 filetages au module de 0,25-3,5 module et 36 filetages au module de 0,05-1,4 mm. Changer des pignons dentés pour grandes filetages.

le sens de rotation de la broche principale. La fois où il faut faire tourner la broche principale en avant, c'est à dire vers la droite, le filtre à air est déplacé et le levier 24 du monokontroller doit être tiré. La fonction "l'levier 24 tiré" déclenche l'anc de rotation de la broche principale. Autant que jusqu'à ce moment il tourne à gauche, pour ces travaux de tournage spéciaux, au moyen du levier 24 (voir le chapitre démarrage, arrêt et freinage de la machine, page 25).

Rotation à gauche de la broche principale. Pour autant qu'il devienne nécessaire, lors d'une opération de tournage quelconque, de faire tourner à gauche la broche principale, il faut préalablement arrêter la machine. Puis le levier 24 du monokontroller doit être aussitôt poussé dans sa position d'embrayage extrême-droite, légèrement tiré contre l'emplacement de travail de l'ouvrier, puis le contact enclenché, et le levier lâché. Le levier revient automatiquement en position initiale de service (sur le côté droit).

Arrêt lors de la marche à gauche. Lorsque la machine doit être arrêtée, on enclenchera le contact au moyen du levier 24, en l'amenant à partir du côté droit vers le milieu de la machine. La machine s'arrête instantanément. (Voir: freinage de la machine, page 25).

Nombrer et amplitude des vitesses de rotation de la broche principale. Les engrangements de la poulie permettent de réaliser pour la broche principale les 20 nombres de tours par minute qui suivent: 20-26-32-39-49-62-78-95-120-153-190-235-375-468-575-695-885-1100-1350.

Les avances et le filetage sur le tour. Au moyen de la boîte

Die Einstellung der Hebel 9-10
11-12-13 für Vorschub und Ge-
windeschneiden erfolgt nach dem
auf den Fortzukasten befindlicher
Scheibenbild (14).

Die zu stellen sind die Rechts- und
Linksseit' der Kreisscheibe er-
folgt über den Hebel 8 nach dem
Bedienungsschildchen des Hebel
selbst. Beim normalen Vorschub-
drücken zieht der Hebel 8 auf
"Linkswärts die".

Patentierte Umstellung der Norton- schwinge.

Der Hebel (13) dient zum Umstellen
der Nortonschwinge. Das Umstellen
erfolgt über eine Bewegungskombina-
tion, einer Längsverschiebung von
Zahnrad zu Zahnrad, mit der Radial-
bewegung des Zahneingriffs. Zu die-
sem Zwecke wird der Hebel (13) nach
rechts auf die Mitte der Kreisscheibe
mit den darauf vermerkten Stellungen
1-8 gedreht. In dieser Stellung wird
der Seckskant-Ansatz des Sterngriff-
indexes in Singriff mit dem Innen-
Seckskant der Kreisscheibe gebracht
und nach der Tabelle (14) auf eine
der gewünschten Stellungen 1-8 unter
der Pfeilspitze eingestellt. Nach die-
ser Einstellung zieht man den Stern-
griffindex wieder aus der Kreis-
scheibe heraus und dreht den Hebel
(13) nach links auf die mit der
Nummer auf der Kreisscheibe gleich-
lautenden Nummer des Halbkreises und
lässt den Index einfallen. Durch die
patentierte Hebelumstellung sind Ver-
schiebung und Zahneingriff der Schwin-
ge blockiert, sodass eine Fehlschal-
tung nicht möglich ist.

Verdoppeln und Halbieren des Vor- schubes.

Durch Eindrücken oder Herausziehen
des Kugelknopfes (22) ist es möglich
den Vorschub auf die Hälfte der Grös-
se zu reduzieren bzw. zu vergrössern.

~~Steigung der Deckscheibe ist met-
" 6 mm auf 1 mm Gang auf
1 Zoll englisch.
Doublage et réduction de moitié des
valeurs de l'avance.~~

En enfonçant ou en retirant le bouton
sphérique (22), il est possible de ré-
duire l'avance à la moitié de sa grandeur,
Le pas de la vis-mère est de me. 1/16 mm ou 1 filet anglais

Voir les remarques relatives au
"marchon de côté", en cas de
surcharge" (page 22), "la "vitesse
de l'irrigation ajustable" (page 2)
et "les interrupteurs de fin de
course" (page 20).

L'ajustement de leviers 9-10-11-
12 et 13 pour l'avance et le dé-
bago de pas de vis, s'effectue soit
d'après le schéma d'embrayage se
trouvant sur la boîte Norton (14).
L'ajustement de la vis-mère, pour
marche à droite et à gauche,
s'effectue au moyen du levier 8,
d'après les indications de la
plaquette se trouvant sur le le-
vier lui-même. En marche normale
avec avance automatique, le levie
8 se trouvera placé sur la posi-
tion "Filetage à gauche".

Dispositif d'inversion breveté du
levier oscillant de la boîte Nort
Le levier 13 sert à inverser le
levier oscillant de la boîte Nort
Cette inversion s'effectue par
l'intermédiaire d'une combina-
de mouvements, par un déplace-
longitudinal de pignon denté à
pignon denté, avec déplacement
radial simultané de l'enrèglement
des dents. A cet effet, le levier
(13) est tourné à droite et amené
sur le centre du disque sur lequel
sont indiquées les positions 1-8.
Dans cette position, l'embase à
6 pans de l'index de la manette
étoilée est mis en prise avec
l'encoche à 6 pas du disque, puis
ajustée, d'après le tableau (14),
sur l'une des positions choisies
1-8, en-dessous de la pointe de
la flèche. Après cet ajustement,
on retire de nouveau l'index de
la manette étoilée hors du disque
et on tourne le levier (13) vers
la gauche, sur le numéro du demi-
 cercle correspondant au numéro
identique du disque, et on laisse
s'engager l'index. Par ce disposi-
tif d'inversion breveté du levier
le déplacement et l'enrèglement
du levier oscillant se trouvent
être bloqués, de sorte qu'un em-
brayage incorrect ou erronné ne
peut se produire.

7/425

Seitstock. Die stabile Bauart des Seitstocks ermöglicht selbst bei präzisem Spannquerschnitt ein ruhiges Arbeiten. Zum Auflegen von Messerwerkzeugen befindet sich auf dem Seitstock eine Filzauflage. Unter der Filzauflage ist ein, mit einer Schraube verschlossenes Gelände zur Schmierung der Pinole. Auf Wunsch kann gegen Mehrpreis die Pinole mit einem Spezialkonus zur Aufnahme von Spiralbohrern ausgeführt werden. Die Pinole wird denwmit einer Tiefenskala versehen.

Einstellbarer Endausschalter (19) (Siehe Darstellung auf Seite 20)

Auf der Spindelstockseite ist ein Endausschalter angebracht, der verhindern soll, dass der Wangenschlitten gegen den Spindelstock anfährt. Bei dieser Einrichtung wird durch die Ausschaltung der ganze Nortonkasten stillgelegt, sodass Leit- und Zugspindel stillstehen. Die Einstellung der Schaltkurve des Endausschalters muss entsprechend der Stellung des Hebels (8) am Spindelstock erfolgen, damit die Kurve auch ausschaltet. Steht z.B. der Hebel (8) auf Rechtsgewinde, so muss die Kurve auf Pos. I stehen. Steht der Hebel (8) auf Linksgewinde, muss die Kurve auf Pos. II stehen. (Siehe Seite 20) Nach erfolgter automatischer Um schaltung kann man den Umsteuerhebel umstellen und der Wangenschlitten läuft in entgegengesetzter Richtung zurück.


Bei Benützung des Endausschalters beim Gewindeschneiden soll die Hauptspindel nicht mehr als 150 U.p.Min laufen.

La poupée mobile. La construction robuste et stable de la poupée mobile assure une marche tranquille même dans le cas de fortes épaisseurs de copeaux. Pour l'appui d'outils à lame coupante, un revêtement en feutre est disposé sur la poupée. Sous ce feutre se trouve un trou de graissage par huile, obturé par une vis, et qui sert au graissage de la contre-pointe. Sur demande, et moyennant un supplément de prix la contre-pointe peut être pourvue d'un cône spécial pour la fixation de mèches hélicoïdales. La contre-pointe est alors, dans ce cas, munie d'une échelle de profondeur.

Interrupteur ajustable de fin de course (19). (Voir la description à la page 20).

Un interrupteur de fin de course est disposé sur le côté de la poupée motrice fixe. Son but est d'empêcher que le chariot du banc vienne toucher la poupée fixe. Par ce dispositif, la boîte Norton se trouve être immobilisée en totalité, par débrayage, de sorte que la came de commande de l'interrupteur de fin de course s'effectue d'après la position du levier (8) sur la poupée fixe, afin que la came débraye également. Si par exemple le levier (8) est placé en position de filetage à droite, la came doit se placer sur la position I. Si le levier (8) est sur la position de filetage à gauche, la came devra être en position II. (Voir page 20). Après que l'inversion automatique aura eu lieu, on pourra renverser le levier d'inversion, et le chariot du banc se déplacera en sens inverse. Dans le cas où l'on fait usage de l'interrupteur de fin de course lors du filetage de pas de vis, la broche principale ne doit pas tourner à plus de 150 tours par minute.

*la vis-mère et l'arbre de chariotage s'arrêtent. L'ajustement de



Die Schaltkurve K wird wie folgt eingestellt: Man löst zuerst die rändrierte Rundmutter M, zieht die Schaltkurve K gegen die Rundmutter, bis der Stift S, aus der Bohrung heraus ist. Dann dreht man die vienne se nieder sur la position de

La came K doit être
ajustée de la manière suivante:
On dégage tout d'abord l'écrou circulaire moleté M, puis on pousse la came K contre l'écrou circulaire, jusqu'à ce que le goujon S soit libéré de l'alésage. On fait tourner ensuite la came K, selon les données du schéma trouvant sur l'interrupteur de fin de course, jusqu'à ce que le trait de fin d'airee I ou II Puis le goujon S de la

Schaltkurve K nach dem, auf dem Endschalter befindlichen Schaltbild solange bis der Pfeilstrich auf der gewünschten Stellung I oder II zu stehen kommt. Darnach wird der Stift 5 der Schaltkurve K wieder in die für die neue Stellung in Frage kommende Bohrung geschoben und die Rundnutter 3 wieder angezogen.

Gegenseitige Blockierung von Leitspindel, Längs- und Planvorschub.

Der Hebel (23) dient je nach Einstellung desselben, zur Einrückung der Leitspindelmutter oder des Längs- bzw. Planvorschubes. Der Hebel (23) wird nach dem angebrachten Bedienungsschild eingesetzt. Beim Gewindeschneiden steht der Hebel 23 auf "Leitspindelmutter", beim Vorschubdrehen je nach Wunsch auf "Planvorschub" oder "Längsvorschub".

Festklemmen des Wangenschlittens beim Plandrehen.

Beim Plandreharbeiten kann man den Wangenschlitten mittels Knebel (33) auf dem Wangenbett blockieren.

Begrenzungsanschlag mit Mikrometereinstellung (20) ist für den Längszug vorhanden. Hierbei ist es möglich die Drehabsätze am Werkstück mit einer Längen nauigkeit von $\pm 3/100$ mm herzu stellen.

Der Verstellbare Begrenzungsanschlag (20) ist für die Serienfabrikation sehr vorteilhaft zu gebrauchen. Es ist jedoch beim Anschlagdrehen darauf zu achten, dass die Endausschaltung (19) nicht im Wege ist. Ausserdem ist es sehr wichtig, sich vor dem Gebrauch davon zu überzeugen, dass die Ueberlastungskupplung (18) auch entsprechend den augenblicklichen Betriebsverhältnissen eingestellt ist. (Einstellung der Ueberlastungskupplung (18) siehe Seite 22.).

*ungefähr

est important que le tour soit équipé d'un wattmètre ou d'un ampèremètre que nous fournissons en complément, moyennant un supplément de prix, en vue du contrôle de la puissance absorbée. Ce contrôle permet en effet de protéger le train d'engrenages de la poupée mobile vis à vis de sollicitations exagérées. L'ajustement du manchon à la valeur du couple nécessaire pour l'avance momentanée et suffisante.

- 21 -
Blocage mutuel de la vis-mère, de l'avance longitudinale et de l'avance transversale.

Le levier (23), selon son ajustement sert à l'embrayage de l'écrou de l'arbre de la vis-mère, ou de l'avance longitudinale, respectivement transversale. L'ajustement du levier (23) se fera d'après les indications de la plaquette de service. Lors du filetage de pas de vis, le levier (23) doit se trouver sur l'indication "Ecrou de la vis-mère", alors que pour le tournage proprement dit, il se trouvera, à volonté sur "Avance transversale" ou sur "avance longitudinale".

Blocage du chariot du banc lors du dressage.

Dans le cas de travaux de dressage sur le tour, on peut bloquer le chariot du banc sur le banc, au moyen du levier (33).

Butée- ou taquet-limite, avec ajustement micrométrique. (20)

Ce dispositif s'emploie au chariot. Il devient possible d'exécuter les décrochements tournés sur la pièce à usiner avec une exactitude de $3/100$ mm dans le sens de la longueur.


Le taquet-limite ajustable (20) est d'un emploi très avantageux en cas de fabrication en série. Mais il faut veiller, en cas de tournage au taquet, à ce que l'interrupteur de fin de course (19) ne fasse pas obstacle. De plus, il est très important de s'assurer, avant de l'utiliser, que le manchon de sûreté en cas de surcharge (18) soit bien ajusté en conformité avec les conditions de fonctionnement momentanées. (Ajustement du manchon de sûreté en cas de surcharge (18): Voir page 22.)

MANCHON DE SURETE EN CAS DE SURCHARGE (18).

Le manchon de sûreté en cas de surcharge, qui n'agit qu'en fonction des avances longitudinale et transversale, protège s'il est correctement ajusté le train d'engrenages de l'avance lorsque le chariot du banc vient se heurter contre une résistance, ou lorsque la machine se trouve être surchargée par le détachement de copeaux par trop épais. Il

est important que le tour soit équipé d'un wattmètre ou d'un ampèremètre que nous fournissons en complément, moyennant un supplément de prix, en vue du contrôle de la puissance absorbée. Ce contrôle permet en effet de protéger le train d'engrenages de la poupée mobile vis à vis de sollicitations exagérées. L'ajustement du manchon à la valeur du couple nécessaire pour l'avance momentanée et suffisante.

ÜBERLASTUNGSKUPPLUNG (18)




Die Überlastungskupplung, die nur auf den Plan- und Längsvorschub arbeitet, schützt bei richtiger Einstellung das Vorschubgetriebe, wenn der Wagenschlitten auf einen Widerstand stößt oder die Maschine durch zu starke Spannleistung überlastet wird. Richtig ist auch, dass die Drehbank mit einem Watt- oder Ampèremeter, die wir als Senderzubehör gegen Mehrpreis mitliefern, zwecks Leistungskontrolle ausgerüstet wird. Mittels der Leistungskontrolle ist es möglich, das Spindelstockgetriebe vor Übermäßiger Beanspruchung zu schützen. Die Einstellung der Kupplung auf das für den momentanen Vorschub erforderliche Drehmoment erfolgt je nach Bedarf durch Lockern bzw. Festspannen des Feder "F" mittels der Rundschlittens "M". Beim Anlaufenlassen des Wagenschlittens an den Längsanschlag (20), also beim Anschlagdrehen ist die Überlastungskupplung stets den augenblicklichen Arbeitsverhältnissen anzupassen. Sofern es erforderlich ist, wie z.B. beim Schruppdrehen mit grossem Vorschub, die Überlastungskupplung fester als normal zu spannen, so ist das Anlaufenlassen zu vermeiden und nach dem Schruppdrehen sofort die Kupplung wieder normal zu stellen, wenn diese Einstellung nicht sehr gebraucht wird.

Bei richtiger Bedienung schaltet die Überlastungskupplung bei Verkessen eines Widerstands aus und nur

relâchement, ou par le resserrage du ressort "F" au moyen de l'écrou circulaire "M". Lorsque le chariot du banc entre en contact avec la butée longitudinale (20), soit donc lorsqu'on tourne au taquet-toc, le manchon de sûreté en cas de surcharge est constamment à adapter aux conditions momentanées de fonctionnement. Pour autant qu'il soit par exemple nécessaire, en travaillant au dégrossissage avec une forte avance, de tendre plus fortement le manchon que normalement, il faut pourtant éviter de le laisser bleufr ou gripper, et après le dégrossissage de la pièce il faut aussitôt le réajuster normalement, si l'ancien ajustement n'est plus à conserver.

En fonctionnement correct, le manchon de sûreté en cas de surcharge déclanche dès que se présente une résistance, et c'est seulement ainsi que l'on évite des ruptures de roues dentées. Le peller de la broche principale ne doit pas venir en contact avec le pignon antérieur.

Das vordere Hauptspindellager.

kann mittels besonderer Einstellvorrichtung, den besonderen Arbeitsverhältnissen entsprechend eingestellt werden. Hierfür dient das an der Spindelstockstirnseite befindliche Sechskant. (5) Die Einstellung erfolgt nach dem, neben dem Sechskant angebrachten Bedienungsschild. Dreht man das Sechskant in Pfeilrichtung, wird das Hauptspindellager enger. Durch Drehen des Sechskantes in entgegengesetzter Richtung, wird das Hauptspindellager leichter eingestellt. Die Hauptspindel muss nach jeder Einstellung von Hand gedreht, nachgeprüft werden, um den Spindellauf gefühlsmässig zu prüfen. Nur mit einem richtig eingestellten Hauptspindellager kann einwandfreie Arbeit geleistet werden. Es ist deshalb die Einstellung mit der grösstmöglichen Sorgfalt vorzunehmen.

Le palier antérieur de la broche principale peut être ajusté, au moyen d'un dispositif d'ajustement spécial, en conformité des conditions particulières de fonctionnement. A cet effet, on fait usage de la tête de vis à 6 pans (5) se trouvant sur la face frontale de la poupée mobile, et en suivant les instructions de la plaquette de service fixée à côté de la vis à 6 pans. En tournant cette tête de vis à 6 pans dans le sens de la flèche, le palier de la broche principale devient plus serré. En tournant la dite vis à 6 pans en sens contraire, le palier de la broche principale se laisse ajuster plus aisément. La broche principale sera tournée à la main, après chaque ajustement, afin de contrôler la marche de la broche, par sensibilité. Un usinage parfait ne peut être réalisé qu'avec un palier correctement ajusté. C'est pourquoi cet ajustement du palier de la broche principale doit être fait avec le maximum de soins.

Auf- und Abmontieren des Futters und der Flanschplatte. (S. 66. 77)

Vor dem Aufsetzen sind der Hauptspindelkopf so zu drehen, als auch die Bohrung des Futters bzw. der Planscheibe, von allen Schmutz und Öl zu reinigen und dadurch wird es leichter passieren, daß nicht so sehr Schmutz in das Futter kommt. Beim Aufsetzen des Futters, bzw. der Planscheibe muss der Keil "K" auf dem Spindelkopf "S" stets nach oben stehen, weil man so die Ueber-einstimmung mit der Keilbahn in der Bohrung des Futters, bzw. der Planscheibe gut überwachen kann.

Stimmen nun Keil und Keilbahn über-ein, dann schiebe man das Futter, bzw. die Planscheibe auf den Spindelkopf und bringe die Ueberwurfmutter "M" auf das Gewinde des Futter- bzw. des Planscheibenflansches. Darnach wird die Planscheibe bzw. das Futter mittels des beigegebenen Schlüssels festgezogen.

Ersatzteil-Bestellungen

Für die richtige Lieferung von Ersatzteilen ist es unbedingt erforderlich, dass die Fabrikationsnummer der Maschine bei der Bestellung mit angegeben wird. Die Fabrikationsnummer ist auf der Reitstockseite des Wangenbettes aufgeschlagen. Es ist darauf zu achten, dass die vollständige Nummer mit angegeben wird.

Montage et démontage du mandrin et du plateau de dressage.

Avant de les mettre en place, la tête de la broche principale,comme aussi l'alésage du mandrin, respectivement du plateau d'alignement, seront très soigneusement nettoyés et graissés ensuite et c'estant une mince couche de suif. En plaçant le mandrin, respectivement le plateau de dressage, il faut que la clavette "K", sur la tête "S" de la broche, soit toujours en position supérieure sur l'arbre, afin que l'on puisse bien contrôler sa coïncidence avec la rainure de clavette à l'intérieur de l'alésage du mandrin, resp. du plateau de dressage. Lorsque la clavette et la rainure de clavette coïncident, il ne reste qu'à glisser le mandrin, resp. le plateau sur la tête de la broche, et d'ajuster l'écrou à chapeau "M" sur le filetage de la bride du mandrin, resp. du plateau. Cela fait le mandrin, resp. le plateau, seront serrés à fond au moyen de la clef livrée avec la machine.
Commande de pièces de rechange.

Pour assurer la livraison correcte de pièces de rechange, il est indispensable d'indiquer, en passant la commande, le numéro de fabrication de la machine. Ce numéro de Fabrication est frappé au poinçon sur le banc, du côté de la poupe mobile, et il faut bien entendu l'indiquer en entier à la commande.

Das Anlassen der Maschine.
(Rechtslauf der Maschine.)

Das Anlaufen der Maschine erfolgt über den Hebel 24 des mono-controller, der am Schlosskasten an einer Stange befestigt ist. Anlaufen und Abstellen der Maschine geschieht also im Standort des Arbeiters nur. Die Bedienung ist sehr einfach und sparsam. Der Handhebel 24 wird beim Vorlauf der Hauptspindel von der Mittelstellung aus nach links gerückt und von dieser Grundstellung aus zwecks Kontaktgabe in Richtung des Arbeiters ohne grossen Druck gezogen. Es ist also nur ein kurzer Impulskontakt zum Einrücken der Maschine erforderlich. In Augenblick der Kontaktgebung zieht der Schaltschütz an und die Maschine läuft an. Da die Motorschaltung über Stern-Dreieck erfolgt, wird die Arbeitsdrehzahl der Hauptspindel erst nach ca 3 Sekunden erreicht. Durch die Stern-Dreieckschaltung werden allzugrosses Stromstösse auf das Netz vermieden und der Motor kommt leicht auf Touren.

Stellung des Hebels 24 während des Betriebes. (Siehe Seite 27)

Sobald man Kontakt, wie vorgeschrieben, gegeben hat, lässt man den Hebel 24 los. Dieser rückt automatisch in die Betriebsstellung ein.

Das Abstellen der Maschine geschieht durch kurze Kontaktgabe mittels Hebel 24, wie beim Anlassen, jedoch in entgegengesetzter Richtung wie vorher, nach der Maschinenmitte zu.

Bremsen der Maschine.

Mit dem Stillsetzen der Maschine durch den Hebel 24 wird bei etwas längerer Kontaktgabe durch diesen Hebel die Maschine gebremst. Lässt man den Hebel zu lange in der Bremsstellung, geht der Motor und damit die Hauptspindel sofort auf Rücklauf, was nur ausnahmsweise erfolgen soll. Um die Getriebe zu schonen, sollte der Dreher niemals die Hauptspindel mit einem Ruck stillsetzen, sondern er sollte sich mit der Maschinensteuerung so vertraut machen, dass er imstande ist, die Maschine "schleifend" stillzusetzen.

- 25 -

Le démarrage de la machine.
(marche à droite).

Le démarrage de la machine s'effectue par l'intermédiaire du levier 24 du mono-controller, placé sur la boîte du tableau. De cette manière, la mise en marche et l'arrêt de la machine se font à partir de l'emplacement de travail de l'ouvrier-tourneur. La conduite est d'ailleurs très simple et n'exige qu'un temps très court. Le levier 24 est poussé vers la gauche, la broche principale étant à l'avance, en partant de sa position médiane, puis tiré sans grand effort contre l'ouvrier à partir de sa position fondamentale, afin d'établir le contact. Ainsi donc, un contact d'impulsion très court suffit à embrayer la machine. Au moment où le contact est donné, le contacteur de commande fonctionne et la machine démarre. Du fait que le moteur est connecté en étoile-triangle, la vitesse de rotation de travail de la broche principale n'est atteinte qu'après environ 3 secondes. La connexion étoile-triangle évite un à-coup de courant par trop fort sur le réseau, et le moteur atteint facilement sa vitesse normale.

Position du levier 24 pendant que la machine est en service.

(Voir page 27) Dès que le contact a été établi, comme prescrit ci-dessus, on lâche le levier 24, qui revient automatiquement dans sa position de service.

L'arrêt de la machine intervient par un contact de courte durée par l'intermédiaire du levier 24, tout comme au dénarrage, mais dans le sens inverse, le levier étant manoeuvré vers le milieu de la machine.

Freinage de la machine.

Simultanément avec l'arrêt de la machine par l'intermédiaire du levier 24, la machine se trouve être freinée, lorsque la durée du contact est quelque peu prolongée. Si on laisse le levier trop longtemps dans la position de freinage, le moteur, et par suite la broche principale du tour, se mettent immédiatement à tourner en arrière, ce qui ne doit arriver qu'à titre tout à fait exceptionnel. Pour ménager les engrenages, l'ouvrier-tourneur ne devrait jamais empêcher

Arbeiten mit dem Hebel 24 am Monokontroller. Anlassen des Antriebsmotors.

Mit dem Hebel 24 am Monokontroller kann der Antriebsmotor auf Vorschub und Motor Rückwärtslauf geschaltet werden. Bei Vorschub darf der Hebel 24 in die linke Position, ihm entgegengesetzte Stellung, nicht ganz leicht nach rechts gezogen werden. Hierbei wird Kontakt gegeben, und die Schützen schalten automatisch den Motor über die Stern-Dreieckschaltung ein. Beim Loslassen des Hebels 24 stellt sich derselbe automatisch wieder auf Mittelstellung.

Stillsetzen des Antriebsmotors.

Soll die Maschine stillgesetzt werden, muss der Hebel 24 in den zugehörigen Anlassstellungen ganz kurz und ganz leicht nach der Maschinennmitte zu gestossen werden und die Schaltschützen schalten den Motor automatisch ab.

Man beachte besonders, dass die Schaltwege des Hebels 24 sowohl beim Anlassen, als auch beim Stillsetzen des Motors sehr klein sind. Die Schützenschaltung reagiert schon auf die kleinste Bewegung in der gewünschten Schaltrichtung des Hebels 24. Es ist wichtig, mit der elektrischen Schützenschaltung sich gefühlsmässig vertraut zu machen, was dem Dreher in kurzer Zeit geläufig wird und er dies bald ganz mechanisch bei der Maschinenbedienung ausführt.

Sofern ein schnelleres Stillsetzen der Maschine gewünscht wird, kann der Motor durch die im Monokontroller eingebaute Gegenbremsung augenblicklich stillgesetzt werden. Es ist von Vorteil, die Gegenstrombremsung nur mittels ganz kurzer Kontaktgabe durchzuführen, um zu verhüten, dass der Motor und damit die Hauptspindel in die entgegengesetzte Drehrichtung übergeht, was grössere Stromstöße auf das Netz verursachen würde.

Beim Arbeiten mit der Planscheibe sollte der Motor nicht mit der vollen Tourenzahl durch Gegenstrom scharf abgebremst werden, sondern schon vorher durch kurze, leichte Kontaktgabe mittels Hebel 24 vom Netz abgeschaltet werden und dann erst ist beim langsamen Auslaufen

broche du tour par une brusque secousse, mais il devra au contraire se familiariser à fond avec la distribution de la machine, pour qu'il devienne capable d'assurer progressivement et sans choc l'arrêt de la machine.

La manœuvre au moyen du levier 24 sur le mono-controller. Démarrage du moteur d'entraînement.

Le levier 24 sur le mono-controller permet d'enclencher le moteur d'entraînement soit sur la marche-avant soit sur la marche-arrière.

Pour la marche-avant, le levier 24 doit être amené dans la position extrême-gauche, et pour la marche-arrière dans la position extrême-droite, puis tiré légèrement contre l'emplacement de l'ouvrier. Cette manœuvre a pour effet d'établir le contact, ce par quoi les contacteurs enclenchent automatiquement le moteur qui démarre en connexion étoile-triangle. En lâchant le levier 24, celui-ci revient automatiquement dans la position médiane.

Arrêt du moteur d'entraînement.

S'il s'agit d'arrêter la machine, il faudra alors pousser le levier 24, à partir des positions correspondantes au démarrage, rapidement et très légèrement vers le milieu de la machine, ce qui a pour effet d'actionner les contacteurs et d'arrêter automatiquement le moteur.

Il faut remarquer tout spécialement que les courses du levier 24, aussi bien au démarrage qu'à l'arrêt du moteur, sont d'une amplitude très réduite. Les contacteurs réagissent déjà sur le plus faible mouvement du levier 24, dans le sens de la manœuvre désirée. Il est donc de toute importance de se familiariser avec l'extrême sensibilité de la distribution électrique actionnant les contacteurs; l'ouvrier-tourneur s'y accoutumera sans doute rapidement et finira par effectuer ces manœuvres instinctivement et avec la délicatesse qui convient, lorsqu'il sera occupé à la machine.


Si un arrêt plus rapide de la machine est désiré, le moteur peut être arrêté instantanément par l'intermédiaire du dispositif de contrefreinage incorporé dans le mono-controller. Il est recommandable de n'exécuter cette manœuvre du contre-freinage qu'en ne faisant intervenir qu'un contact de très courte durée, ceci pour éviter

der Motor abzusteuern, indem man den Kontakt der gleichen Leitung abschaltet. Das geschieht beim Abschalten des Motors weiter als beim Anlassen des Hochdrucks. Es ist nicht vorgesehen, dass ein herunterfallender Gegenhebel gegen die Kontaktstange stößt und hierbei die Kontaktstange mit dem Zylinderkopf an der Spindel verkeilt, um so die Motorbremsung zu verhindern. Es lässt sich aber nun mit dem Motorstrom bremsen und das Abbremsen wird stets mit kurzer Kontaktzeit durchgeführt. (Siehe auch Seite 25)

27 que le moteur soit arrêté en temps la broche principale étant fermée ne se mettent à tourner dans l'inverse, ce qui pourrait entraîner des petits courants dans les fils sur le réseau.

Lorsqu'on travaille pendant le plateau de dressage, le moteur devrait jamais être brusquement arrêté pour éviter les vitesses élevées servant au freinage par contre-courant, mais il doit être préalablement déconnecté du réseau par des contacts répétés, légers et de courte durée, au moyen du levier 24; ensuite seulement, et lorsque sa vitesse diminuera lentement, il sera à freiner

ce qui intervient en poussant le levier 24 dans le même sens qu'auparavant lors de la déconnexion (mais en le poussant un peu plus à fond). Il convient de veiller à ce qu'un freinage exagéré et par trop brusque soit évité, et tout spécialement, lorsqu'on travaillera avec le plateau de dressage, il conviendra de laisser diminuer la vitesse de la broche du tour presque jusqu'à l'arrêt avant de freiner par contre-courant, et de plus de n'introduire ce freinage qu'au moyen de contacts de très courte durée en toutes circonstances. (Voir ce qui est dit à la page 25).



Freinage/Bremsen

Bremsen/Freinage

Arrêt/Halt

Halt/Arrêt

Broche principale
"Marche en avant"

Hauptspindel
"Vorwärts"

Hauptspindel "Rückwärts"
"Marche en arrière"

Bedienungsseite

Emplacement de travail

Die Bedienung der Schützschaltung durch den Hebel 24 an Monokontroller. Die Motor-Schnellbremsung ist nach dem ersten Vorziehen, d.h. durch einen Zeichenhebel, durch die Motor-Schaltung elektrisch verhindert und durch Monokontroller ausgelöst. Der Motor-Schalter kann nur dann eingeschlossen werden, wenn die Hauptkontakte des Motor-Schalters und die Hauptkontakte des Motor-Schalters, ausgelassen sind, und Rücklauf, sowie das Sicherungsrelais im Tür- und Rücklauf folgt über einen Hebel (Hebel 24). Die Schaltung ist einfacher und mit geringem Kraftaufwand zu bedienen, da praktisch ein ganz geringer Druck genügt, den Steuerhebel 24 zu bedienen.

Die Funktion der Schützenschaltung. Durch die Stellung des Hebels 24 des Monokontrollers wird die Drehrichtung des Motors, d.h. vorwärts oder rückwärts, gewählt. Durch leichtes Ziehen des Hebels 24 nach aussen wird über das Verzögerungsrelais der Sterndreieckschalter für Vorwärts- oder Rückwärtsgang eingeschaltet. Nach Ablauf der am Verzögerungsrelais eingestellten Zeit wird die Umschaltung vom Stern auf Dreieck automatisch durch den Schaltschütz vorgenommen. Durch leichtes Drücken des Hebels nach innen wird das Verzögerungsrelais und somit der Schaltschütz für die betreffende Drehrichtung ausgeschaltet, und solange auf den Hebel gedrückt wird, bleibt der Schaltschütz für die umgekehrte Drehrichtung als Bremsung eingeschaltet.

Durch den separaten Druckknopf wird der Motorschutzschalter für die Pumpe gesteuert.

Wir machen Sie speziell darauf aufmerksam, dass bei allfälligen Änderungen der Betriebs- und Steuerspannung nebst den Spulen der einzelnen Apparate auch die thermischen Auslöser der Motorschutzschalter ausgewechselt werden müssen.

X8 Leviers 24 : de la distribution par contacteurs. Du moyen du levier 24, la distribution par contacteurs. Le levier 24 est tiré vers l'extérieur, il détermine la rotation du moteur, c'est à dire la marche-avant ou la marche-arrière de l'intermédiaire effectué au moyen d'un seul levier, en partant de la position étoile-triangle. Lorsque le levier 24 est tiré vers l'arrière, le freinage pour la marche-avant et la marche-arrière de la machine du tour, l'arrêt en partant de la marche-avant et de la marche-arrière, de même que le freinage par contre-courant, en marche-avant et en marche-arrière, s'effectuent au moyen d'un seul levier (levier 24). Ce système de commande est très simple et n'exige qu'un effort minime, car pratiquement une pression extrêmement légère suffit à la manœuvre du levier de distribution 24.

La fonction incombant à la distribution par contacteurs.

Le sens de rotation du moteur, c'est à dire la marche-avant ou la marche-arrière, est déterminée par la position du levier 24 du mono-controleur. En tirant légèrement le levier 24 contre l'extérieur, le commutateur étoile-triangle pour marche-avant ou marche-arrière, se trouve être enclenché par l'intermédiaire du relais à retardement. Une fois la période de retardement ajustée sur le relais écoulée, la commutation de la connexion étoile-sur la connexion triangle s'effectue automatiquement par le contacteur de commande.

En poussant légèrement le levier 24 vers l'intérieur, le relais à retardement, et par suite le contacteur de commande pour le sens de rotation correspondant, se trouve être déconnecté, et aussi longtemps que l'on appuiera sur le levier, le contacteur de commande reste enclenché pour le sens de rotation inverse, entraînant ainsi le freinage.

Le bouton-poussoir séparé actionne l'interrupteur de protection du moteur de la pompe.

Nous attirons spécialement l'attention sur le fait qu'en cas de changement de la tension de service et de la distribution par contacteurs, non seulement les bobines des appareils individuels doivent être changées, mais également les déclencheurs thermiques des interrupteurs de protection des moteurs.

Elektr. Ausrüstung:

auf die Leistungsfähigkeit des Motors sind die Schalttechniken ausgebaut. Als Versorgung dient ein Becket, der mit dem Maschinenfestschnur ist, der hauptantriebsmotor ist mit Stromkreis-Schaltung, um während des Betriebs, ohne grosse Anstrengung, in den Motor zu verursachen, leicht und luft. Die Schalter von Stern auf Dreieck erfolgt automatisch nur über den Hebel (24). Mit diesem Hebel erfolgt auch das Abstellen und damit gleichzeitig das Bremsen des Motors, sodass die Maschine ohne Auslauf sofort nach dem Ausschalten still steht.

Sofern der Motor überlastet wird, tritt der Wärmeauslöser in Tätigkeit und schaltet den Motor selbsttätig ab. Jetzt ist der Hebel 24 am Monokontroller auf Mittelstellung zu setzen. Danach ist der Wärmeauslöser durch Drehen des Drehknopfes 52 (s. Seite 31) in Pfeilrichtung wieder einzurücken. Nach kurzer Pause kann der Antriebsmotor mittels Hebel 24 in der gewohnten Weise wieder eingeschaltet werden.

Schmierung des Motors siehe "Schmierplan" Seite 31

Wartung des Motors und der Schützenschaltung siehe Beilage der Lieferfirma.

Schalschema für diese Maschine siehe Seite 6

Appareillage électrique.

Tous contacts et déclencheurs sont incorporés dans la "Séries".
Leur positionnement est fait de telle manière que les commandes soient au moyen de vis plates.

Le moteur d'entraînement principal est connecté en étoile-série, grâce à quoi la charge d'arbre est déchargée, sans provoquer des décharges de courant par trop élevées sur le réseau. La commutation d'étoile sur triangle s'effectue automatiquement, mais uniquement par l'intermédiaire du levier 24. C'est également ce levier qui commande l'arrêt du moteur, en même temps que le freinage, de sorte que la machine s'arrête instantanément après le déclenchement, sans continuer à tourner à vide. Pour autant que le moteur soit accidentellement surchargé, le déclencheur thermique entre en action et déconnecte automatiquement le moteur. À ce moment, le levier 24 du mono-controller doit être amené en position médiane. Puis le déclencheur thermique est à réenclencher, ce qui se fait en tournant le bouton rotatif 52 (Voir page 31), dans le sens de la flèche. Après une courte période d'attente, le moteur d'entraînement peut alors être réenclenché de la façon usuelle, au moyen du levier 24.


Lubrification du moteur: Voir "Plan de graissage et de lubrification", page
Surveillance du moteur et de la distribution par contacteurs: Voir les instructions annexées du fournisseur du moteur.

Schéma des connexions pour cette machine: Voir page

Contractor Equipment
(protected by covenant)

SCHÄDIGENDE - SIZUMUN
CONTRACTS OF CLASSIFICATION
(Mit. Schutzhilfe verschieden
(protected by covenant)

(protected by covenant)
SCHALTORGANISATION - SPANNUNG
===== (Mit. Schutzenliste verschlossen)
GONGANDI PAK CONCERN J.S.U.T. STOOLIES
COSTANTIN SODA (private protection)



Maschinenfabrik A.-G., Reiden vorm. H. Bossart

Legende zu Betriebschaltern-
steuerung:

- 50) Sicherung für den Antriebsmotor.
- 51) Sicherung für die Heizungsleitung.
- 52) Sicherung für den Netzzweckstrom.
- 53) Schutz für die Kühlmittelpumpe.
- 54) Verschlussdeckel für Antriebsmotor.
- 55) Spannschrauben zum Kippen des Antriebsmotors beim Spannen und Lösen der Keilriemen.
- 56) Schutzplatte über der elektr. Apparatur.

Legende pour la distribution par contacts:

- 50) Coupe-circuit pour le moteur d'entraînement.
- 51) Coupe-circuit pour le courant d'alimentation des contacteurs.
- 52) Coupe-circuit pour le régime.
- 53) Contacteur pour la pompe d'émulsion de refroidissement.
- 54) Couvercle d'obturation pour le moteur d'entraînement.
- 55) Boulons-tendeurs pour le basculement du moteur d'entraînement, lorsqu'on veut tendre ou dégager les courroies trapézoïdales.
- 56) Plaque de protection recouvrant l'appareillage électrique.

Maschinenfabrik A.G. Reichen vorm. H. Bossart

Fig. 1 Square Turret

BILD 1

VIT 25000 VOLLMOTOR
tourelle-revolver à 4 pans

hinten rear vorn front
Arrière Avant





Fig. 2 Double no. 30000

BILD 2

DOUBBLE
FORTEUILLE
SANS
STABILISATION
FORTEUILLE
SIMPLE

year
Minzen
Anno



33

Fig. 3

PICTURE 3

S1 - 1a Toolholder


S2 - 1b-outil simple

CHITTEL-HAUPTR

TURRIS Turret

VULCAN-105 mm

VÄNT - WOLVERKOPP



Z-NR. Sk. 470820